

実施上の注意点

1. シーケンサ更新に伴う制約事項について  
シーケンサ変更にて互換性がなく検討が必要な箇所については、別途打合せさせていただきます。
  - ・グラフィックオペレーションターミナル(GOT)生産中止機種や周辺機器、付帯設備など
  - ・ネットワーク変更によるケーブル長制約やケーブル仕様変更など
  - ・互換性のないハードウェア、マイコンプログラムなどの置き換えができないソフトウェア
2. MELSEC NET 等によるネットワークシステム時の注意点  
MELSEC NET 等によりネットワークシステムで稼動している時は、システム規模や生産停止可能時期等により一括更新が困難な場合があります、ネットワークの再構築を必要とする場合があります。  
また、ネットワークに接続されている設備によっては、弊社担当更新設備以外の設備を改造または更新する必要があります。
3. 他社との上位通信時の注意点  
更新機器によっては、上位通信プロトコルやデバイス番号が異なるため、上位側の通信プログラムの変更が必要となる場合があります。
4. A/QnAシリーズ以外からQシリーズへの切換え  
長年ご愛顧いただいています MELSEC-K シリーズや他社シーケンサから Q シリーズへの切換えについても対応が可能です。  
現在ご使用中のメーカー・形名等をご調査いただき、弊社までご相談ください。
5. AnS/QnAS(小形)シリーズは、生産中止対象機種ではありません。



〒154-8520 東京都世田谷区太子堂 4-1-1(キャロットタワー20 階)

システムリニューアルのお問い合わせは下記へどうぞ

北日本支社	機電システム課	〒984-0042	仙台市若林区大和町 2-18-23	(022) 238-1761
北海道支店	機電営業課	〒004-0041	札幌市厚別区大谷地東 2-1-18	(011) 890-7515
東京機電支社	システム部システム営業課	〒108-0022	東京都港区海岸 3-19-22	(03) 3454-1561
	機電部機電営業課			(03) 3454-5521
中部支社	機電部機電システム課	〒461-8675	名古屋市東区矢田南 5-1-14	(052) 722-7603
	機電部機電営業課			(052) 722-5589
北陸支店	機電営業課	〒920-0811	金沢市小坂町北 255	(076) 252-9519
関西機電支社	システム部機電システム課	〒531-0076	大阪市北区大淀中 1-4-13	(06) 6454-0191
	機電部機電営業課			(06) 6458-9738
中四国支社	機電システム課	〒732-0802	広島市南区大州 4-3-26	(082) 285-2112
	機電営業課			(082) 285-2111
四国支店	機電営業課	〒760-0072	高松市花園町 1-9-38	(087) 831-3186
九州支社	機電部機電営業課	〒812-0007	福岡市博多区東比恵 3-12-16	(092) 483-8208
産業システムセンター	システムエンジニアリング部	〒461-8675	名古屋市東区矢田南 5-1-14	(052) 722-8711
	フィールド事業推進部			(052) 722-7658

お問い合わせは



安全に関するご注意

本カタログに記載された製品を正しくお使いいただくために  
ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

リニューアルは  
「三菱電機システムサービス」  
におまかせください！！



MELSEC-A



MELSEC-QnA



MELSEC-Q



## Qシリーズへの切換え、システムリニューアルのお奨め


### 弊社にて、ハードウェア、ソフトウェアの更新から立上げまで対応！！

MELSEC-AシリーズおよびQnAシリーズは、1985年発売以来、約20年余りご愛顧いただいております。現在では、より高速で小形のQシリーズが発売され、Qシリーズの導入が増えています。三菱電機システムサービスでは、お客様の自動化／合理化／省力化／情報化などによるQシリーズへのスムーズな移行をお手伝いいたします。


### 切換えのメリット

- 設備の性能UPが可能  
処理能力が向上し、演算処理などのスピードアップを実現できます。
- メンテナンス性の向上  
プログラムの読出し／書込み時間が大幅に短縮し、現場での対応がスムーズになります。  
さまざまなネットワークを利用し、遠隔監視やリモートメンテナンスなどの構築が図れます。
- 情報系への対応が容易  
情報系ユニットの充実により、パソコンやネットワークとの親和性が高まります。

## システムリニューアルの内容



ハードウェアおよび  
ソフトウェア置換え



### 弊社実施のメリット

- システム設計経験の豊富なエンジニアが、信頼性の高いシステムを構築します。
- システムに対応した変換アタッチメントなどで、交換や盤内改造の時間を最小限に抑えます。
- 三菱電機推奨の MELSECNET 通信ケーブルは弊社で製造、販売しているものを使用します。  
(現地での端末加工や既設ケーブル使用可否判断も弊社で対応が可能です。)
- インバータ、サーボなどの制御機器の更新にも合わせて対応が可能です。



＜変換アタッチメント使用時のイメージ＞



＜MELSECNET通信ケーブル＞  
三菱電機システムサービス製


### ハードウェア変更

- 既設機種よりQシリーズ機種への変更を行ないます。  
※ Qシリーズへの置換えが困難な場合など、A/QnA(大形)からAnS/QnAS(小形)への置換えにも対応します。
- 既設ケーブル、端子台を使用し、シーケンサユニットへの配線を変更します。  
※ ネットワークの更新時は、更新対応ケーブルでの配線工事を行ないます。
- 制御機器等の更新についても、ご相談に応じます。
- 他ハードウェアへの置換えもご相談に応じます。

### ソフトウェア変更

- 既設プログラムをQシリーズプログラムに変換します。
- 変換が行えない命令や、ユニットの置換によりプログラムの変更が必要な場合は、現状と同等のプログラムへ個別に対応します。
- 機能UP、仕様変更についても、ご相談に応じます。

## 切換えとシステムリニューアルの作業フロー



## 主な MELSEC-A、QnA から Q シリーズへの置換え機種

品名	MELSEC-A、QnA	MELSEC-Q	変更時の注意点
CPU	A1NCPU(6K, 256 点)	Q02CPU(28K, 4096 点)	使用するユニットにより、入出力点数や必要スロット数が増減する場合があります。
	A2N/A2A/A2UCPU(14K, 512 点)	Q02CPU(28K, 4096 点)	
	A2N/A2A/A2UCPU-S1(14K, 1024 点)	Q02CPU(28K, 4096 点)	
	A3N/A3A/A3UCPU(30K×2, 2048 点)	Q06HCPU(60K, 4096 点)	
ベース	A4UCPU(30K×4, 4096 点)	Q12HCPU(124K, 4096 点)	使用するユニットにより、入出力点数や必要スロット数が増減する場合があります。
	Q2ACPU(28K, 512 点)	Q02CPU(28K, 4096 点)	
	Q2ACPU-S1(60K, 1024 点)	Q06HCPU(60K, 4096 点)	
	Q3ACPU(92K, 2048 点)	Q12HCPU(124K, 4096 点)	
電源	Q4ACPU(124K, 4096 点)	Q12HCPU(124K, 4096 点)	使用するユニットにより、必要スロット数が増減する場合があります。
	A32B/A35B/A38B	Q32SB/Q35B/Q38B	
	A52B/A55B/A58B	Q52B/Q55B/Q55B×2	
	A62B/A65B/A68B	Q63B/Q65B/Q68B	
入力	A61P	Q61P	使用するユニットにより、ユニット数の増減や配線接続方法が変更になる場合があります。
	A62P	Q62P	
	AX10/AX11	QX10/QX10×2	
	AX20/AX21	QX28×2/QX28×4	
出力	AX41	QX41	使用するユニットにより、ユニット数の増減や配線接続方法が変更になる場合があります。
	AX42	QX42	
	AY10/AY13	QY10/QY10×2	
	AY23	QY22×2	
特殊	AY41	QY41P	使用するユニットにより、ユニット数の増減や配線接続方法が変更になる場合があります。
	AY42	QY42P	
	A68AD	Q68ADV または Q68ADI	
	A62DA	Q62DAN	
	AJ71UC24	QJ71C24N または QJ71C24N-R2	使用するユニットにより、ユニット数の増減や配線接続方法およびプログラム等が変更になる場合があります。
	AD61	QD62	
	AD75M1	QD75M1	